

2019-02-19

ESA

WOLLA63F970024836

Producent	Opel
Model	Antara
Pakiet	ANTARA COSMO 2.0 CDTI AT5
Silnik	LLW -018761K

Kod modelu	0LJ26	Rok modelowy	2007A
Kod pakietu	M9C1	Nr rejestracyjny	
Kolor	Czarny - mica (OPS)	Data rejestracji	2007-01-04
Tapicerka	skora - braz (XXXM)	Kod diler	DE0674
Silnik	silnik Diesla 2.0 (LLW)	Opony	235/60R17 102H
Skrzynia biegów	TRANS-AUTO 5 SPEED A5-F33	Koła	7Jx17

Kod	Opcje	Kod	Opcje
81I	wykladzina wewnetrzna	AY0	PODUSZKI KURTYNOWE
BZP	ORNAMENTATION-WOOD EFFECT	C36	podgrzewane tylne siedzenia
C37	OGRZEWANE SIEDZENIE KIEROWCY	C38	HEATED-RIGHT SEAT
C4E	EUROPE-MANDATORY	C68	elektroniczne sterowanie klima
CE1	CZUJNIK DESZCZU (RAIN)	CE4	SPRYSKIWACZ LAMP PRZEDNICH
DHF	MIRROR REAR VIEW	DMA	MIRROR O/S L+R R/CONT HT
DT4	Popielniczka i zapalniczka	G67	automatyczne poziomowanie samo
K13	filtr czastek stalych	KDO	AQS FUNCTION
LHD	kierownica po lewej stronie	LLW	silnik Diesla 2.0
M98	TRANS-AUTO 5 SPEED A5-F33	NBR	EXHAUST CHROME TIP
NT4	katalizator	OIV	Pakiet Cosmo Plus
OPS	Czarny - mica	PZ3	felgi alu 7 5x18
QCG	TIRES 235/55 R 18 ALS	QQ6	kolo zapasowe dojazdowe
T82	SWIATLA DO JAZDY DZIENNEJ	TFN	SMART SEAT BELT REMINDER RH
TSG	BATTERY - 90 AH	TT6	LAMPY KSEN.(WYMAG.CE4) (XENON)
UAJ	Wy-wietlacz graficzny kolor	UBH	ANTENNA - RADIO & GSM & GPS
UF9	TRIPLE INFO DISPLAY	UJ9	syst wykrywania przebicia opon
URE	RADIO DVD 100 NAVI CDC MP3	UWA	ZINT.SYS.KOMUN.BLUETOOTH(TEL4)
VY7	skorzana dz. zmiany biegow	W4Y	kod pomocniczy
W5Z	TAPICERKA - SKORA	XXXM	skora - braz
Z86	oznaczenie "Opel"		

2019-02-19

ESA

WOLLA63F970024836

Faktury	Data	ASO	Przebieg	Kod czynności	Opis
RG2039351	2016-11-24	DE7671	167 696 km	ZUL_GEB ZUL_KST	ABMELDUNGSGEBÜHREN (AMT) ABMELDUNGSKOSTEN (DIENST)
RG2038694	2016-10-04	DE7671	166 002 km	00000000 00000000	WAGEN WURDE EINGESCHLEPPT - RILLENRIEMEN AB !! KAILRIEMEN AUFGESETZT
RG2038608	2016-09-21	DE7671	166 002 km	00000000 00000000 00000000	WAGEN STARTET NICHT- EVTL. BATTERIE FC ABS HINTEN RECHTS PRÜFUNG KABEL/SSTECKER - FEHLER ZURZEIT NICHT VORHANDEN !! STARTERBATTERIE GEPRÜFT UND ERSETZT
404-15-81342	2015-12-11	DE0045	151 447 km	S001990 J850000	RDKS SENSOREN PROGRAMMIERTFUNKTION ÜBERPRÜFT FEHLERCODE-ABFRAGEDURCHGEFÜHRT
2225283	2013-05-17	DE5543	114 230 km	AZM N221400	Fehlercode BCM auslesen und prüfen was Steuergerät Karosserie ersetzen
404-13-76515	2013-03-27	DE0045	0 km	N506980 N506980004 FAHRZEUG ZUR ONLINED N506980002 N111111	DIAGNOSE - WEGFAHRSPERRE MITTRANSPONDER FEHLERSUCHE NACH PRÜFEBENE C FAHRZEUG ZUR ONLINEDIAGNOSE VOR-FUNKTIONSPRÜFUNG NACHPRÜFEBENE B DIAGNOSE MIT MID DURCHGEFÜHRT
404-13-76463	2013-03-19	DE0045	0 km	J850000	FEHLERCODE-ABFRAGE MOTORSYSTEMDURCHGEFÜHRT
404-12-14054	2012-09-20	DE0045	0 km	T142500	ABS MODUL PRÜFEN UND BREMSFLÜSSIGKEIT ERS
6690141	2009-06-26	DE1524	55 106 km	U322911 N313500	Park- Postionsschalter am Wählhebel und Schließzylinder für Lenk- und Zündschloß
2290254	2009-02-06	DE1524	55 106 km	M010030 M010030002 M010030038 A556000 M041000 E306500 E306500003	Diagnose Elektronische Hilfskraftlenkung 1-6 Funktionsprüfungen nach Prüfebene B Falls erforderlich für die Durchführung Lufteintritt Frontschürze - Ersetzen Lenkgetriebe ersetzen Fahrzeug komplett vermessen Spur einstellen
2290111	2009-01-15	DE1524	53 932 km	H125000	Bremsklötze - Ersetzen - Hinterradbremse

2019-02-19

ESA

WOLLA63F970024836

Faktury	Data	ASO	Przebieg	Kod czynności	Opis
2290077	2009-01-12	DE1524	53 679 km	S000113 S000113038 S000113048 S000113011 D140000 D1400000 H701690	Inspektion, Zeitpunkt nach 2, 6, 10, ... Batterien Funk-Fernbedienung ersetzen Kraftstofffilter ersetzen Brems- und Kupplungsflüssigkeit wechseln Reinluftfilter ersetzen Luftfilterelement erneuert Diagnose - Fahrdynamik-System (ABS und
GM-Drive	2007-01-04	DE0674			

