

# Historia samochodu

## Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu	VSSZZZ6JZ9R044670
Rejestracja	2008-09-30
Następnie badanie techniczne	2017-10
Następnie badanie spalin	2017-10

## Historia

Pokaż

5 ▼

pozycji

Szukaj:

WSZYSTKIE

REKLAMACJE

KOPIA WIDOKU

Rachunek Termin przebieg: Nr zlecenia: Nr rachunku.:  
przyjęcia: 145660 135190 rachunku.:  
2017-06-14 135190

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	ERL72	WEITERBERECHNUNG	1.00		6		0	0

WSZYSTKIE

REKLAMACJE

KOPIA WIDOKU

Reklamacja	Termin przyjęcia: 2010-08-13	Przebieg: 32432	Nr zlecenia: 7454749	BA-ID: 25242766
------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------

Reklamacja klienta	Fahrzeug springt nicht mehr an
Kodowanie wg klienta	Silnik > Działanie silnika > Uruchomienie silnika > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa
Opinia warsztatu	Hallo, ich habe die Vorgangsnummer: 2019234/2 abgearbeitet -> Kabelstrang war i.O.. Daraufhin wurde die Stromversorgung vom Motorsteuergerät geprüft, da das Steuergerät vom Diagnosetester nicht erkannt wurde. Die Sicherung SC3 war defekt. Daraufhin habe ich den Kabelstrang der Sicherung geprüft -> i.O.
Kodowanie wg warsztatu	Silnik > Uruchomienie, regulacja silnika > Sterownik silnika > Elektryka > Bezpiecznik uszkodzony
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

Poprzednia

1

Następna