

Pojazd

BMW 530d, 160kW

WBANJ71040CR16055



Seria

E61

Kolor

silber-grau metallic

**Aktualne oprogramowanie
(i-Level)**

E060-09-12-512

Start gwarancji

1 czerwca 2005

Akcje techniczne

Brak akcji technicznych.

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

i Wskazówka: Ustalenie zainstalowanej karty nie było możliwe.

i Wskazówka: Dla tego pojazdu nie są dostępne mapy, które można zainstalować bezpłatnie.

Szczegóły pojazdu

Rodzaj pojazdu	Samochód osobowy
Marka	BMW
Model	530d
Karoseria	TOUR
Numer VIN (ostatnie 7 znaków)	CR16055
Numer VIN (17 znaków)	WBANJ71040CR16055
Seria	E61
Układ kierowniczy	LL
Silnik	M57/TU
Numer silnika	27005902

Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0449763ZLD
Numer seryjny Headunit	Brak możliwości określenia Headunit
Napęd	HECK
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	E060-05-03-520
Data produkcji	2005-03-15
Data wydania	2005-03-21
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	A08
Kod tapicerki	LCSW
Kod modelu	NJ81
Typ podstawowy	NJ71

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CA Selekcja COP ważnych pojazdów
0205 Automatyeczna skrzynia biegów
0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic
0235 Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
0261 Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
0300 Koło dojazdowe
0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy
0320 Brak napisu modelu
0354 Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
0386 Reling dachowy
0402 Dach panoramiczny elektryczny
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0437 Wersja z drewna szlachetnego
0442 Uchwyt do napojów
0455 Aktywny fotel kierowcy/pasażera
0456 Fotel komfort z pamięcią
0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
0502 Spryskiwacze reflektorów
0508 Park Distance Control (PDC)
0522 Światło ksenonowe
0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
0534 Klimatyzacja automatyczna
0541 Adaptive Cruise Control
0548 Licznik kilometrów
0563 Pakiet oświetlenia
0587 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 116
0605 Instalacja Telematik
0607 Instalacja Teleservice
0609 System nawigacji Professional
0612 BMW Assist
0616 BMW Online
0620 Wejście głosowe
0633 Instalacja tel. kom. Business
0677 System HiFi Professional DSP
0698 Area-Code 2 do DVD
0785 Lampy kierunkowskazów białe
0801 Wersja krajowa Niemcy
0851 Wersja językowa, niemiecki
0863 Spis dealerów, Europa
0879 Literatura pokładowa, niemiecki

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

0601 Funkcja TV
B110
IPOD Doposażenie w złącze iPod
KMP3
TVHY

Historia serwisowa

Brak elektronicznej książki serwisowej.





Historia kluczyka (KeyReader)

Data wczytania	Stan licznika	Dealer	Nr kluczyka											
19.06.18	286711 km	01548	 11000	 11000	 35000	 11000	 60000	 0 480	 50000	 60000	 100000	 0 150	 0 150	 11000
09.02.17	256753 km	01548	 10000	 0	 36000	 0	 13000	 0 360	 43000	 48000	 130000	 0 180	 0 180	 0
25.11.13	227302 km	00074	 21000	 0	 50000	 0	 80000	 0 480	 45000	 15000	 160000	 0 360	 0 360	 0
08.03.11	181351 km	01548	 10000	 -3800	 100000	 -90	 43000	 1000	 -1200	 -60	 -60			
25.03.10	163780 km	28864	 500	 31000	 80000	 240	 50000	 19000	 16000	 270	 270			
13.10.09	155290 km	28864	 10000	 60000	 70000	 420	 50000	 28000	 24000	 450	 450			
02.04.08	122300 km	28864	 -5000	 27000	 35000	 43	 15000	 -6000	 60000	 8	 8			

15.10.07

106036 km

28864



Historia gwarancji

Data naprawy Stan licznika Dealer

13.02.17 21222 km 01548

Zadanie: Glow element (diesel fuel) Permanent failure

Opis Glow element (diesel fuel) Permanent failure

Przeprowadzenie testu pojazdu
Stawka godzinowa | 00 00 556

Wymiana wszystkich świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 23 505

Kontrola wszystkich świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 23 510

Świeca żarowa
Część | 12 23 7 786 869

6.0

Zadanie: Preheating relay/preheating control unit Permanent failure

Opis Preheating relay/preheating control unit Permanent failure

Wymiana sterownika świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 21 520

Sterownik świec żarowych
Część | 12 21 7 801 201

1.0

25.11.13 227302 km 00074

Zadanie: E60 E61 E63 E64 Check battery cable cover

Opis E60 E61 E63 E64 Check battery cable cover

Sprawdzić osłony kabli akumulatora i ewentualnie prawidłowo zamontować
Stawka godzinowa | 00 60 132

Osłona bieguna plus akumulatora
Część | 61 13 9 290 787

1.0

04.04.08 122340 km 28864

Zadanie: Exhaust turbocharger (ATL) incorrect or no switching action

Opis Exhaust turbocharger (ATL) incorrect or no switching action

AT-Turbosprężarka
Część | 11 65 7 790 308

1.0

01.08.07 95219 km 28864

Zadanie: Air supply system for air suspension (LF) Unpleasant noises

Opis Air supply system for air suspension (LF) Unpleasant noises

Zespół zasilania instalacji pneum. 1.0
Część I 37 10 6 777 827

Zadanie: Exhaust manifold Leaking

Opis Exhaust manifold Leaking

Demontaż i montaż/wymiana kolektora spalinowego
Stawka godzinowa I 18 40 540

Kolektor wydechowy 1.0
Część I 11 62 7 788 422

Zadanie: Wiring harness, headliner incorrect connection /contact

Opis Wiring harness, headliner incorrect connection /contact

Diagnoza usterek układów elektrycznych/elektronicznych
Stawka godzinowa I 61 00 009

Demontaż i montaż/wymiana wzmacniacza antenowego
Stawka godzinowa I 65 20 590

Demontaż i montaż/wymiana głośnika średniotonowego z tyłu
Stawka godzinowa I 65 13 688

Zadanie: Controls on radio / ASK / MASK / CCC Occasional failure

Opis Controls on radio / ASK / MASK / CCC Occasional failure

Kalibracja czujnika kąta skrętu
Stawka godzinowa I 61 31 996

Czynność dodatkowa po 1 przerwaniu przy programowaniu/kodowaniu
Stawka godzinowa I 61 00 817

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa I 00 00 555

Programowanie/kodowanie sterownika(ów) (z CAS)
Stawka godzinowa I 61 00 811

12.05.06 36417 km 28864

Zadanie: A/C compressor (mechanical/electrical) Occasional malfunction

Opis A/C compressor (mechanical/electrical) Occasional malfunction

Opróżnianie układu, wytwarzanie próżni i napełnianie układu klimatyzacji
Stawka godzinowa I 64 50 509

Wymiana czujnika temperatury parownika
Stawka godzinowa I 64 11 942

Wymiana sprężarki klimatyzacji
Stawka godzinowa I 64 52 521

Opróżnianie układu, wytwarzanie próżni i napełnianie układu klimatyzacji
Stawka godzinowa I 64 50 509

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa I 00 00 555

Kontrola działania regulacji ogrzewania
Stawka godzinowa I 64 10 011

RP sprężarka klimatyzacji
Część I 64 52 6 917 859

1.0

05.09.05 15469 km 28864

Zadanie: Car communication computer (CCC) Occasional malfunction

Opis Car communication computer (CCC) Occasional malfunction

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa I 00 00 555

Przeprowadzenie "power reset" akumulatora
Stawka godzinowa I 61 20 910

Diagnoza z użyciem systemów informatycznych
Stawka godzinowa I 61 00 005

Zadanie: Vehicle battery state of charge (12 V battery) Too low / deep / slight

Opis Vehicle battery state of charge (12 V battery) Too low / deep / slight

Doładowanie akumulatora pojazdu
Stawka godzinowa I 61 21 528

Kontrola prądu spoczynkowego zamkniętego obwodu akumulatora
Stawka godzinowa I 61 20 503

Kontrola akumulatora pojazdu za pomocą testera akumulatorów
Stawka godzinowa I 61 20 505

Zadanie: E61 (with SA 316) Reworking ball pins for hydraulic cylinder, boot lid

Opis E61 (with SA 316) Reworking ball pins for hydraulic cylinder, boot lid

Poprawienie sworznia kulistego w przypadku OW 316
Stawka godzinowa I 00 55 969

Zadanie: Starting response when engine is cold Drop in engine speed

Opis Starting response when engine is cold Drop in engine speed

Kontrola działania układów elektroniki silnika diesel (DDE)
Stawka godzinowa I 13 00 003

Historia napraw/historia reklamacji

Data naprawy	Stan licznika	Dealer
13.02.17	21222 km	01548

Zadanie

Opis Glow element (diesel fuel) Permanent failure

Przeprowadzenie testu pojazdu
Stawka godzinowa I 00 00 556

Wymiana wszystkich świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 23 505

Kontrola wszystkich świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 23 510

Świeca żarowa 6.0
Część | 12 23 7 786 869

Zadanie

Opis Preheating relay/preheating control unit Permanent failure

Wymiana sterownika świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 21 520

Sterownik świec żarowych 1.0
Część | 12 21 7 801 201

09.02.17 265878 km 01548

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Wymiana sterownika świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 21 520

Przeprowadzenie testu pojazdu
Stawka godzinowa | 00 00 556

Kontrola wszystkich świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 23 510

Wymiana wszystkich świec żarowych
Stawka godzinowa | 12 23 505

Świeca żarowa 6
Część | 12 23 7 786 869

Sterownik świec żarowych 1
Część | 12 21 7 801 201

09.02.17 265855 km 01548

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Service consultation at vehicle with Service Ticket
Stawka godzinowa | 00 52 049

Keine Mobilität gewünscht
Stawka godzinowa | 00 99 101

Reinigung Standard im Wert von 19,00 EURO für unsere Werkstattkunden
kostenlos
Stawka godzinowa | 01 00 001

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/przednia oś
Stawka godzinowa | 31 99 000

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/silnik
Stawka godzinowa | 11 99 000

Przeprowadzenie testu pojazdu
Stawka godzinowa | 00 00 006

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/silnik
Stawka godzinowa | 11 99 000

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Demontaż i montaż/wymiana termostatu płynu chłodzącego
Stawka godzinowa | 11 53 700

Demontaż i montaż/wymiana termostatu do chłodzenia EGR
Stawka godzinowa | 11 71 650

Odpowietrzenie układu chłodzenia i kontrola szczelności za pomocą narzędzia specjalnego
Stawka godzinowa | 17 00 539

Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne
Stawka godzinowa | 00 99 000

Termostat z króćcem przyłączeniowym
Część | 11 51 7 805 811

1

Termostat chłodzenia EGR
Część | 11 71 7 787 870

1

Pasek wieloklinowy
Część | 64 55 7 793 608

1

Opaska na węże
Część | 07 12 9 952 109

1

O-Ring
Część | 11 53 2 248 435

1

Pasek wieloklinowy
Część | 11 28 7 786 075

1

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy bez wielkości zadanej/układ wydechowy
Stawka godzinowa | 18 99 000

Aktiv-Clean
Część | FT99999893472

lokalnie

1

Zadanie

	Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
	Wymiana kolektora ssącego Stawka godzinowa 11 61 051		
	Przewód ssący ze sterow. przepust. Część 11 61 7 800 585		1
	Śr. do czysz. siln. i czysz. na zimno Część 83 19 2 360 950		1
	Zadanie		
	Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
	Zadanie		
	Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
18.06.15	244656 km	01548	
	Zadanie		
	Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
	Kostenlose maschinelle Servicewäsche (ohne abledern) Fahrzeug aussaugen Stawka godzinowa 01 00 001		
	Reifencheck (Profil+Tragbild) Sommerreifen: VL:6,0 VR:6,0 HL:6,0 HR:6,0 Stawka godzinowa 36 10 999		
	Zadanie		
	Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
	Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego Stawka godzinowa 00 00 618		
	Przegląd - zakres podstawowy Stawka godzinowa 00 00 105		
	BREMSFLÜSSIGKEIT Część FT99999991	lokalnie	1
	Zadanie		
	Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
	Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Stawka godzinowa 00 00 624		
	Zadanie		
	Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
	Wymiana wszystkich świec żarowych Stawka godzinowa 12 23 505		
	Kontrola wszystkich świec żarowych Stawka godzinowa 12 23 510		
	Wymiana sterownika świec żarowych Stawka godzinowa 12 21 520		
	Przeprowadzenie testu pojazdu Stawka godzinowa 00 00 556		

Czas pracy otwarty/silnik
Stawka godzinowa | 11 99 000
Kontrola działania układów elektroniki silnika diesel (DDE)
Stawka godzinowa | 13 00 003

Doładowanie akumulatora pojazdu
Stawka godzinowa | 61 21 528

Sterownik świec żarowych 1
Część | 12 21 7 801 201

Świeca żarowa 6
Część | 12 23 7 786 869

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Opróżnienie i napełnienie klimatyzacji, po wyszukiwaniu błędów
Stawka godzinowa | 64 50 520

Czas pracy otwarty/ ogrzewanie i klimatyzacja
Stawka godzinowa | 64 99 000

Demontaż i montaż/wymiana kondensatora klimatyzacji
Stawka godzinowa | 64 53 550

Opróżnianie układu, wytwarzanie próżni i napełnianie układu klimatyzacji
Stawka godzinowa | 64 50 509

Skraplacz klimatyzacji z odwadniaczem 1
Część | 64 50 9 122 827

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne
Stawka godzinowa | 00 99 000

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Demontaż i montaż/wymiana rozrusznika
Stawka godzinowa | 12 41 520

AT-Rozrusznik 1
Część | 12 41 2 344 232

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Wymiana żarówki światła ksenonowych z lewej strony
Stawka godzinowa | 63 99 581

Żarówka ksenonowa z zapłonikiem 1
Część | 63 21 7 217 509

25.11.13 227302 km 00074

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta Sonderbef.Nr. 00 61 56 03 00,

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Sprawdzić osłony kabli akumulatora i ewentualnie prawidłowo zamontować

Stawka godzinowa I 00 60 132

Osiłona bieguna plus akumulatora

Część I 61 13 9 290 787

1

Kontaktschutzfett KF1

Część I 0000156

lokalnie

1

08.03.11

181351 km

01548

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta

none

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Doradztwo serwisowe dot. samochodu

Stawka godzinowa I 00 52 050

Kostenlose Servicewäsche (ohne abledern)

Stawka godzinowa I 01 00 001

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta

none

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Przegląd - zakres podstawowy

Stawka godzinowa I 00 00 105

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu

Stawka godzinowa I 00 00 624

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta

none

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego

Stawka godzinowa I 00 00 618

BREMSFLÜSSIGKEIT

Część I FT9999999105

lokalnie

1

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta

none

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)

Stawka godzinowa I 00 00 616

Mikrofiltr z węglem aktywnym

Część I 64 31 9 171 858

2

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta

none

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Przegląd/wymiana filtra cząstek stałych

Stawka godzinowa I 00 00 606

8

Nakrętka samozabezp. z kołnierzem
Część | 07 11 9 904 295

AT-Filtr cząstek stałych 1
Część | 18 30 7 792 041

Śruba sześciokątna 8
Część | 07 11 9 904 252

Uszczelka 2
Część | 18 30 7 789 904

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta none

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu
Stawka godzinowa | 61 99 000

Zest. kabli napr. zawiasu pokr. bagażn. 1
Część | 61 11 9 231 820

Bezpiecznik 1
Część | 61 13 1 386 848

Zestaw naprawczy wtyczki z elem. ogran. 1
Część | 61 11 9 241 656

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta none

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Serwis wkładu filtra powietrza
Stawka godzinowa | 00 00 602

Wkład filtra powietrza 1
Część | 13 71 2 247 444

25.03.10 163780 km 28864

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta none

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne
Stawka godzinowa | 00 99 000

Szybki serwis z Kompakt-Check lub doradztwo serwisowe przy samochodzie
Stawka godzinowa | 00 52 055

Serwis olejowy silnika
Stawka godzinowa | 00 00 610

Przegląd - zakres podstawowy
Stawka godzinowa | 00 00 105

Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 8
Część | 83 21 0 398 509

1

Płyn do sprysk. z dod. przeciwzamarz.
Część | 83 12 0 404 495

Kpl. wkład filtra oleju
Część | 11 42 7 788 460 1

GUTSCHEIN VORTEILSHEFT lokalnie -1
Część | FT99998888111

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta Heckklappenkabelbaum gebrochen !

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Kunde beanstandet: Rückfahr- licht, Kennzeichenleuchte und
Heckscheibenwischer o.F...
Stawka godzinowa | 010

18.01.10 159336 km 23363

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Ustawienie czujnika ACC
Stawka godzinowa | 66 31 501

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 555

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 005

Programowanie/kodowanie sterownika(6w) (bez CAS)
Stawka godzinowa | 61 00 801

Demontaż i montaż przednich i tylnych kół
Stawka godzinowa | 36 10 820

13.10.09 155290 km 28864

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta Klappern auf unebener Fahrbahn an Vorderachse

Oryginalny zapis dźwięku klienta beseitigen

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową
Stawka godzinowa | 00 52 052

Demontaż i montaż/wymiana łącznika stabilizatora z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 31 35 501

Kunde beanstandet:
Stawka godzinowa | 010

Łącznik stabilizatora lewy 1
Część | 31 30 6 781 547

Nakrętka z podkładką 2
Część | 31 35 6 757 707

Zadanie		
Oryginalny zapis dźwięku klienta		none
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Wymiana żarówki oświetlenia rejestracji z lewej lub z prawej strony Stawka godzinowa 63 99 901		
Żarówka		1
Część 63 21 7 160 805		
13.01.09	138837 km	28864
Zadanie		
Oryginalny zapis dźwięku klienta		Freischaltung mp3 Funktion
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Czas pracy otwarty/radio i urządzenia specjalne Stawka godzinowa 65 99 000		
Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową Stawka godzinowa 00 52 052		
Programowanie/kodowanie sterownika(ów) (z CAS) Stawka godzinowa 61 00 811		
Wkład pokrywy listwy zabezp.		1
Część 51 16 7 063 515		
Zest. dopos. - przyłącze iPod		1
Część 65 41 0 415 655		
Zadanie		
Oryginalny zapis dźwięku klienta		none
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Wyważanie stacjonarne przednich i tylnych kół Stawka godzinowa 36 10 568		
04.04.08	122340 km	28864
Zadanie		
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Demontaż i montaż/wymiana turbosprężarki Stawka godzinowa 11 65 520		
01.04.08	122340 km	28864
Zadanie		
Szacowanie jako wizyta ponowna.		Nie
Czas pracy otwarty/ wyposażenie nadwozia Stawka godzinowa 72 99 000		
Przeгляд - kompleksowa kontrola pojazdu Stawka godzinowa 00 00 624		

Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne
Stawka godzinowa | 00 99 000

Przegląd - zakres podstawowy
Stawka godzinowa | 00 00 105

Serwis olejowy silnika
Stawka godzinowa | 00 00 610

Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 8.25
Część | 83 21 0 398 509

Przycisk górny 1
Część | 72 11 1 950 829

Płyn do sprysk. z dod. przeciwzamarz. 2
Część | 83 12 0 404 497

Kpl. wkład filtra oleju 1
Część | 11 42 7 788 460

Przycisk na dole 1
Część | 72 11 1 917 406

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Wymiana obydwu piór wycieraczek
Stawka godzinowa | 61 61 041

Kpl. piór wycieraczek 1
Część | 61 61 0 431 438

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Diagnoza z użyciem systemów informatycznych
Stawka godzinowa | 61 00 005

Demontaż i montaż/wymiana turbosprężarki
Stawka godzinowa | 11 65 520

Kontrola działania układów elektroniki silnika diesel (DDE)
Stawka godzinowa | 13 00 003

Płyta mocująca 1
Część | 12 51 7 799 470

Płyta mocująca 1
Część | 12 51 7 799 470

Uszczelka 1
Część | 11 62 7 795 266

Śruba 3
Część | 11 65 2 243 402

Pierścień uszczelniający 4
Część | 07 11 9 905 041

Uszczelka 1
Część | 11 42 2 246 091

				Opaska kablowa	10
				Część 61 13 1 377 134	
				Nakrętka sześciokątna	2
				Część 18 30 7 530 972	
23.10.07	106037 km	28864			
				Zadanie	
				Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie
				Przeгляд - zakres podstawowy	
				Stawka godzinowa 00 00 105	
				Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową	
				Stawka godzinowa 00 52 052	
				Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne	
				Stawka godzinowa 00 99 000	
				Wymiana klocków hamulcowych z przodu i z tyłu	
				Stawka godzinowa 34 11 010	
				Czujnik okładz. hamulc. przedniej lewej	-1
				Część 34 35 6 776 421	
				Czujnik klocków hamulcowych	-1
				Część 34 35 6 776 423	
				Sprężynka	-2
				Część 34 11 6 757 253	
				Klocki hamulcowe, bezazbestowe	-1
				Część 34 11 6 767 580	
				Sprężynka	-2
				Część 34 21 6 758 059	
				Klocki hamulcowe, bezazbestowe	-1
				Część 34 21 6 763 044	
				REINI./SCHMI	lokalnie
				Część FT949999999	-1
23.10.07	106037 km	28864			
				Zadanie	
				Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie
				Przeгляд - zakres podstawowy	
				Stawka godzinowa 00 00 105	
				Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową	
				Stawka godzinowa 00 52 052	
				Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne	
				Stawka godzinowa 00 99 000	
				Wymiana klocków hamulcowych z przodu i z tyłu	
				Stawka godzinowa 34 11 010	
				Czujnik klocków hamulcowych	1
				Część 34 35 6 776 423	

				Czujnik okładz. hamulc. przedniej lewej Część 34 35 6 776 421		1
				Sprężynka Część 34 11 6 757 253		2
				Klocki hamulcowe, bezazbestowe Część 34 11 6 767 580		1
				Sprężynka Część 34 21 6 758 059		2
				Klocki hamulcowe, bezazbestowe Część 34 21 6 763 044		1
				REINI./SCHMI Część FT949999999	lokalnie	1
15.10.07	106037 km	28864				
				Zadanie		
				Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
				Przeгляд - zakres podstawowy Stawka godzinowa 00 00 105		
				Wymiana klocków hamulcowych z przodu i z tyłu Stawka godzinowa 34 11 010		
				Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne Stawka godzinowa 00 99 000		
				Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową Stawka godzinowa 00 52 052		
				Sprężynka Część 34 11 6 757 253		2
				Czujnik klocków hamulcowych Część 34 35 6 776 423		1
				Czujnik okładz. hamulc. przedniej lewej Część 34 35 6 776 421		1
				Klocki hamulcowe, bezazbestowe Część 34 21 6 763 044		1
				Sprężynka Część 34 21 6 758 059		2
				Klocki hamulcowe, bezazbestowe Część 34 11 6 767 580		1
				REINI./SCHMI Część FT949999999	lokalnie	1
30.08.07	95219 km	28864				
				Zadanie		
				Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	

Kontrola działania układu regulacji poziomu
Stawka godzinowa | 37 12 001

Wymiana zespołu zasilania instalacji pneumatycznej
Stawka godzinowa | 37 22 540

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 005

Przełącznik ze styk. zw., białoziel. 1
Część | 61 36 8 373 700

30.07.07 95219 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Nakrętka kołnierzowa 12
Część | 11 62 7 789 015

Kan. kabl., dol. cz., tyl. szyba, prawa 1
Część | 61 13 6 938 586

Rurka kurczliwa 4
Część | 61 13 1 379 833

Konektor przewodu 4
Część | 61 13 8 353 747

Uszczelka metalowa 3
Część | 11 62 7 796 480

Uszczelka 1
Część | 11 62 7 795 266

Nit rozprężny 1
Część | 61 11 6 945 528

Śruba 3
Część | 11 65 2 243 402

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Przegląd - zakres podstawowy
Stawka godzinowa | 00 00 105

Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne
Stawka godzinowa | 00 99 000

Serwis olejowy silnika
Stawka godzinowa | 00 00 610

Kpl. wkład filtra oleju 1
Część | 11 42 7 788 460

Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 8.25
Część | 83 21 0 398 509

30.07.07 95219 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Demontaż i montaż/wymiana wzmacniacza antenowego
Stawka godzinowa | 65 20 590

Programowanie/kodowanie sterownika(ów) (z CAS)
Stawka godzinowa | 61 00 811

Demontaż i montaż/wymiana kolektora spalinowego
Stawka godzinowa | 18 40 540

Demontaż i montaż/wymiana głośnika średniotonowego z tyłu
Stawka godzinowa | 65 13 688

Kalibracja czujnika kąta skrętu
Stawka godzinowa | 61 31 996

Diagnoza usterek układów elektrycznych/elektronicznych
Stawka godzinowa | 61 00 009

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 555

Czynność dodatkowa po 1 przerwaniu przy programowaniu/kodowaniu
Stawka godzinowa | 61 00 817

Zespół zasilania instalacji pneum. 1
Część | 37 10 6 777 827

Kolektor wydechowy 1
Część | 11 62 7 788 422

05.02.07 74371 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Diagnoza z użyciem systemów informatycznych
Stawka godzinowa | 61 00 005

Wymiana akumulatora pojazdu – z rejestracją wymiany akumulatora –
Stawka godzinowa | 61 21 017

Czas pracy otwarty/wyposażenie nadwozia
Stawka godzinowa | 51 99 000

Czas pracy otwarty/wyposażenie nadwozia
Stawka godzinowa | 51 99 000

Ośłona pojemnika na akumulator 1
Część | 51 71 7 124 634

Akumulator Original BMW, napeln. 1
Część | 61 21 8 376 384

05.02.07 74371 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Przeгляд - zakres podstawowy

Stawka godzinowa I 00 00 105

Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne

Stawka godzinowa I 00 99 000

Serwis olejowy silnika

Stawka godzinowa I 00 00 610

Kpl. wkład filtra oleju

Część I 11 42 7 788 460

1

Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04

Część I 83 21 0 398 509

8.25

Mikrofiltr z węglem aktywnym

Część I 64 31 6 935 823

2

REINI./SCHMI

Część I FT949999999

lokalnie

1

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Wymiana obydwu piór wycieraczek

Stawka godzinowa I 61 61 041

Kpl. piór wycieraczek

Część I 61 61 0 421 055

1

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Serwis wkładu filtra powietrza

Stawka godzinowa I 00 00 602

Wkład filtra powietrza

Część I 13 71 2 247 444

1

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Przeгляд/wymiana filtra paliwa

Stawka godzinowa I 00 00 604

Wkład filtra paliwa

Część I 13 32 7 788 700

1

Opaska na węże

Część I 07 12 9 952 104

2

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Przeгляд/wymiana separatora oleju

Stawka godzinowa I 00 00 646

Oddzielacz oleju

Część I 11 12 7 799 366

1

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna.

Nie

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego
Stawka godzinowa | 00 00 618

Płyn hamulcowy DOT4, o nisk. lepkości.
Część | 83 13 0 139 897 1

25.09.06 55506 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładzin hamulcowych
Stawka godzinowa | 00 00 614

Przegląd - zakres podstawowy
Stawka godzinowa | 00 00 105

Przegląd hamulców przednich/wymiana okładzin hamulcowych
Stawka godzinowa | 00 00 612

Demontaż i montaż/wymiana klocków hamulcowych z przodu
Stawka godzinowa | 34 11 510

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu
Stawka godzinowa | 00 00 624

Klocki hamulcowe, bezazbestowe
Część | 34 11 6 767 580 1

Sprężynka
Część | 34 11 6 757 253 2

Tarcza hamulcowa, wentylowana
Część | 34 11 6 767 269 2

Sprężynka
Część | 34 21 6 758 059 2

Śruba imbusowa
Część | 34 21 1 161 806 2

Czujnik okładz. hamulc. przedniej lewej
Część | 34 35 6 776 421 1

Klocki hamulcowe, bezazbestowe
Część | 34 21 6 763 044 1

Uchwyt przewodu, prawy
Część | 34 52 6 762 256 1

Czujnik klocków hamulcowych
Część | 34 35 6 776 423 1

Pasta do układów ham.
Część | 81 22 9 407 103 1

11.05.06 36417 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Kontrola działania regulacji ogrzewania
Stawka godzinowa | 64 10 011

Kosten Leihfahrzeug (E) (aus Haendlerfuhrpark) 64520014001
Stawka godzinowa | 99 99 999

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 555

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Opróżnianie układu, wytwarzanie próżni i napełnianie układu klimatyzacji
Stawka godzinowa | 64 50 509

Wymiana czujnika temperatury parownika
Stawka godzinowa | 64 11 942

Wymiana sprężarki klimatyzacji
Stawka godzinowa | 64 52 521

Opróżnianie układu, wytwarzanie próżni i napełnianie układu klimatyzacji
Stawka godzinowa | 64 50 509

RP sprężarka klimatyzacji 1
Część | 64 52 6 917 859

KAeLTEMITTEL R134a KLIMA lokalnie 0.7
Część | FT949999998

R134a ADDITIV PAG OeL lokalnie 1
Część | FT999386006

31.01.06 23104 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Ustawienie aktywnego układu kierowniczego (AFS)
Stawka godzinowa | 32 10 505

Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym
Stawka godzinowa | 00 00 555

Zainicjowanie wskaźnika spadku ciśnienia w oponach
Stawka godzinowa | 36 11 500

Programowanie/kodowanie sterownika(ów) (z CAS)
Stawka godzinowa | 61 00 811

Wprowadzenie ustawień kompresora
Stawka godzinowa | 61 00 850

Kalibracja czujnika kąta skrętu
Stawka godzinowa | 61 31 996

ACC Anpassung BMW Nieder - lassung Frankfurt
Stawka godzinowa | 99 99 999

24.01.06 23345 km 00074

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta - Simulationsfahrt zur Schadenanalyse durchgeführt -

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Diagnoza z użyciem systemów informatycznych
Stawka godzinowa | 61 00 005

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Demontaż i montaż obudowy zderzaka przedniego
Stawka godzinowa | 51 11 656

Zadanie

Oryginalny zapis dźwięku klienta - neu einpassen -

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Demontaż i montaż czujnika ACC
Stawka godzinowa | 66 31 506

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Ustawienie czujnika ACC
Stawka godzinowa | 66 31 501

08.12.05 23104 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Doradztwo serwisowe dot. samochodu z kartą serwisową
Stawka godzinowa | 00 52 052

Czas pracy otwarty/prace konserwacyjne
Stawka godzinowa | 00 99 000

Czas pracy otwarty/oświetlenie
Stawka godzinowa | 63 99 000

Adapter Snap-In Basic
Część | 84 21 6 973 983

1

Zadanie

08.12.05 23104 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Demontaż i montaż / wymiana zewnętrznej klamki drzwi przednich z lewej lub
prawej
Stawka godzinowa | 51 21 770

Demontaż i montaż/wymiana lusterka zewnętrznego na przednich drzwiach po
lewej lub po prawej stronie
Stawka godzinowa | 51 16 500

Demontaż i montaż tapicerki drzwi z przodu z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 51 41 503

Demontaż i montaż/wymiana obydwu listew maskujących szyby na przednich drzwiach na zewnątrz
Stawka godzinowa | 51 21 820

Wymiana pokrywy silnika
Stawka godzinowa | 41 61 501

Obie pary drzwi z przodu wy- i zamontować
Stawka godzinowa | 41 51 100

Wymiana obudowy przedniego zderzaka
Stawka godzinowa | 51 11 592

Czas pracy otwarty/ nadwozie
Stawka godzinowa | 41 99 000

Czynność dodatkowa - wymiana wspornika z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 41 11 910

Wymiana przedniej części podłożnicy przedniej z wnąką koła z lewej strony
Stawka godzinowa | 41 11 023

Ustawić obie pary drzwi przednich
Stawka godzinowa | 41 51 024

Czynność dodatkowa - częściowa wymiana łoża silnika przed przednią osią z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 41 11 911

Kontrola działania układu ABS
Stawka godzinowa | 34 50 000

Wymiana elastycznego przewodu hamulcowego z przodu z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 34 32 881

Czas pracy otwarty/koła
Stawka godzinowa | 36 99 000

Wymiana obręczy
Stawka godzinowa | 36 11 505

Ustawienie zbieżności i pochylenia kół przedniej osi
Stawka godzinowa | 32 00 610

Demontaż i montaż hydraulicznie wspomaganey przekładni kierowniczej
Stawka godzinowa | 32 13 505

Wymiana hydraulicznie wspomaganey przekładni kierowniczej
Stawka godzinowa | 32 13 509

Wymiana drążka kierowniczego z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 32 21 734

Demontaż i montaż/wymiana płyty usztywniającej
Stawka godzinowa | 31 10 510

Demontaż i montaż wahacza poprzecznego z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 31 12 548

Czas pracy otwarty/przednia oś
Stawka godzinowa | 31 99 000

Pomiar podwozia przez system diagnostyki kinematyki z załadunkiem pojazdu do stanu konstrukcyjnego

Stawka godzinowa | 32 00 590

Wymiana węży czynnika chłodzącego

Stawka godzinowa | 11 53 765

Przewód połączeniowy cieczy chłodzącej wymienić

Stawka godzinowa | 11 53 800

Czas pracy otwarty/silnik

Stawka godzinowa | 11 99 000

Czas pracy otwarty/silnik

Stawka godzinowa | 11 99 000

Demontaż i montaż/uszczelnienie lub wymiana miski olejowej

Stawka godzinowa | 11 13 500

Wymiana węży czynnika chłodzącego

Stawka godzinowa | 11 53 750

Wymiana węży czynnika chłodzącego

Stawka godzinowa | 11 53 754

Wymiana węży czynnika chłodzącego

Stawka godzinowa | 11 53 762

Demontaż i montaż/wymiana wszystkich dolnych zaczepów pasów z tyłu

Stawka godzinowa | 72 11 598

Demontaż i montaż/wymiana obu pasów bezpieczeństwa z przodu

Stawka godzinowa | 72 11 024

Czynność dodatkowa przy PDC

Stawka godzinowa | 66 20 610

Wszystkie czujn. ultradźwiękowe z przodu demontaż i montaż/wymiana

Stawka godzinowa | 66 20 532

Wymiana czujnika centrum pojazdu

Stawka godzinowa | 65 77 731

Demontaż i montaż sterownika

Stawka godzinowa | 66 20 508

Wymiana maty zajętości fotela pasażera

Stawka godzinowa | 65 77 600

Wymiana sterownika poduszek powietrznych z modułem Gateway

Stawka godzinowa | 65 77 681

Opróżnianie układu, wytwarzanie próżni i napełnianie układu klimatyzacji

Stawka godzinowa | 64 50 509

Czas pracy otwarty/ ogrzewanie i klimatyzacja

Stawka godzinowa | 64 99 000

Wymiana reflektora z lewej lub z prawej strony

Stawka godzinowa | 63 12 532

Wymiana reflektora z lewej lub z prawej strony

Stawka godzinowa | 63 12 532



h
o
j
o
z
n
i
e
c
o
m
p
u
t
e
r
i
z
a
c
j
e
.c
o
m

Dodatkowa praca: układ wycieraczek i spryskiwaczy reflektorów
Stawka godzinowa | 61 67 802

Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu
Stawka godzinowa | 61 99 000

Demontaż i montaż/wymiana kompletnego szklanego dachu przesuwno-
uchylnego
Stawka godzinowa | 54 13 580

Wymiana wiązki przewodów zderzaka przedniego
Stawka godzinowa | 61 12 566

Demontaż i montaż/wymiana osłony progu po lewej lub prawej stronie
Stawka godzinowa | 51 71 947

Wymiana poszycia siedziska przedniego fotela z lewej lub z prawej strony
Stawka godzinowa | 52 14 900

Demontaż i montaż obudowy tablicy przyrządów
Stawka godzinowa | 51 45 529

Wymiana obudowy do tablicy przyrządów
Stawka godzinowa | 51 45 531

Zablokowanie silnika w pozycji montażowej
Stawka godzinowa | 11 00 670

Demontaż i montaż głowicy silnika
Stawka godzinowa | 11 12 500

Montaż silnika zastępczego
Stawka godzinowa | 11 00 590

Richtsatz Leihgebuehr
Stawka godzinowa | 99 99 999

Kennzeichen incl.Zulassungs - gebuehren
Stawka godzinowa | 99 99 999

Fremdrechnung
Stawka godzinowa | 99 99 999

Tuer vorne links und rechts lackieren Stufe 1 1 8AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Zeitzuschlag fuer eine Haupt - arbeit 2 5AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Farbmusterblech 4AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Schwemm-/Lackmaterial 45%
Stawka godzinowa | 99 99 999

Halter Kennzeichen lackiert 3A
Stawka godzinowa | 99 99 999

Frontklappe lackieren Stufe 2 3 6AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Beide Blenden Waschduesen lackiert 4AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Seitenwand vorne rechts und links lackieren Stufe 1 2 0AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Beide Radhaeuser vorne lackiert 2 2AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Beide Motorstuetzen lackiert lackiert 6AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

Stossstange vorne lackieren Stufe 2 2 9AW
Stawka godzinowa | 99 99 999

ATF 2 3
Część | 83 22 0 144 137

Adapter Snap-In Basic 1
Część | 84 21 6 973 983

Taśma klejąca 2
Część | 83 19 9 404 258

Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 8.25
Część | 83 21 0 398 509

Grunt P2 / nabój gazowy 2
Część | 83 19 0 302 555

Grunt P1 2
Część | 83 19 0 302 556

Śruba 2
Część | 83 19 0 301 639

Materiał przylepny 2
Część | 83 19 0 302 552

Nit jednostronny N2 150
Część | 83 19 0 301 419

Nit jednostronny N3 150
Część | 83 19 0 301 421

Zestaw napr. szyby, klejenie na ciepło 1
Część | 83 19 0 147 370

Nit jednostronny N1 150
Część | 83 19 0 301 414

Płyn do sprysk. z dod. przeciwzamarz. 4
Część | 83 12 0 404 497

Płyn hamulcowy DOT4, o nisk. lepkości 1
Część | 83 13 0 139 897

Płyn do chłodziw 5.5
Część | 81 22 9 401 241

Spray do kokpitu 1
Część | 83 12 0 004 069

Nakrętka 1
Część | 51 16 1 943 152

Emblemat 1
Część | 51 14 8 132 375

Końcówka Część 51 14 1 807 495	2
Krata wlotu powietrza prawa Część 51 13 7 027 062	1
Krata wlotu powietrza lewa Część 51 13 7 027 061	1
Listwa błotnika przedniego lewego Część 51 13 1 960 729	1
Klamra Część 51 13 1 885 399	2
Nit rozprężny Część 51 12 7 004 445	4
Cięgno tylne Część 51 23 7 008 760	1
Zamek pokrywy silnika Część 51 23 7 008 755	2
Siłownik pneumatyczny pokrywy silnika Część 51 23 7 008 745	2
Zabezpieczenie przed skręcaniem Część 51 23 7 002 012	2
Nakrętka Część 51 18 1 973 549	22
Wkręt samogwintujący Część 51 18 1 835 719	12
Pokrywa złącza CARB Część 51 16 8 412 639	1
Uchwyt Część 51 16 7 121 920	1
Klamra Część 51 33 7 008 409	8
Tapicerka deski rozdzielczej Część 51 45 7 156 286	1
Śruba Część 51 25 8 118 766	4
Ośłona przedniej szyby Część 51 31 7 027 077	1
Element prowadzący zaczepu Część 51 23 7 057 637	1
Śruba Torx z podkładką Część 51 24 8 224 983	2
Zaczep pokrywy silnika Część 51 23 7 034 256	1

Cięgno zestawu wskaźników Część 51 23 7 034 259	1
Wspornik V Część 51 64 7 033 745	1
Uchwyt ścianki bocznej, dolny lewy Część 51 64 7 060 813	1
Izolacja dźwiękowa pokrywy silnika Część 51 48 7 148 208	1
Połączenie cz. przedniej/ramy bocznej Część 51 64 7 033 741	1
Nit rozprężny Część 51 47 8 166 992	6
Nit rozprężny Część 51 48 1 915 964	10
Nit rozprężny Część 51 46 7 002 606	10
Obudowa wgłębienia na koło zapasowe Część 51 47 7 137 461	1
Ośłona wnęki koła, przednia lewa Część 51 71 7 033 749	1
Zaczep Część 51 71 7 006 757	8
Ośłona dolna lewa Część 51 71 7 033 753	1
Ośłona wnęki koła, przednia prawa Część 51 71 7 033 750	1
Mocowanie zderzaka, przednie środkowe Część 51 64 7 163 462	1
Uchwyt ścianki bocznej, dolny prawy Część 51 64 7 060 814	1
Uchwyt przedniej ścianki, prawy Część 51 64 7 163 484	1
Uchwyt przedniej ścianki, lewy Część 51 64 7 163 483	1
Kanał powietrza przedni prawy Część 51 71 7 050 604	1
Ośłona wnęki koła, dolna prawa Część 51 71 7 050 538	1
Kanał powietrza górny Część 51 71 7 050 650	1
Kanał powietrza przedni lewy Część 51 71 7 050 649	1
Ośłona komory silnika boczna, lewa Część 51 71 7 039 131	1

Oslona dolna prawa Część 51 71 7 033 754	1
Sterowanie pokrywami powietrza Część 51 71 7 050 537	1
Oslona komory silnika boczna, prawa Część 51 71 7 039 132	1
Nakrętka Część 51 71 7 154 520	10
Kanał powietrza przedni dolny Część 51 71 7 897 174	1
Kanał powietrza przedni Część 51 71 8 159 959	1
Oslona górna Część 51 71 8 211 467	1
Kanał powietrza dolny Część 51 71 7 050 651	1
Wspornik lewy Część 51 71 7 144 625	1
Oslona zawieszenia koła, lewa Część 51 71 7 149 597	1
Oslona zawieszenia koła, prawa Część 51 71 7 149 598	1
Rama dachu panoramicznego Część 54 13 7 162 291	1
Śruba z podkładką Część 54 13 8 232 917	20
Śruba z łbem sześciokątnym z podkł. Część 54 13 8 232 918	20
Element ślizgowy prawy Część 54 13 8 246 025	2
Ekran przedziału silnika, przedni Część 51 75 7 160 036	1
Uchwyt apteczki Część 52 10 7 045 018	1
Śruba Torx z podkładką Część 54 12 1 907 282	9
Śruba z łbem soczewkowym z podkładką Część 54 13 7 154 519	10
Kabel plus akumulatora Część 61 12 6 944 536	1
Zestaw kabli Część 61 12 6 928 378	1

Zestaw przew. zderzaka przedniego Część 61 12 6 928 362	1
Element ślizgowy lewy Część 54 13 8 246 027	2
Opaska przewodu z uchwytem Część 61 13 6 915 974	10
Rurka kurcziwa Część 61 13 1 379 833	6
Opaska kablowa Część 61 13 1 367 599	78
Styk spręż. piaski Microtimer z kablem Część 61 13 0 007 272	4
Obudowa gniazda szara Część 61 13 8 364 498	2
Konektor przewodu Część 61 13 8 353 747	6
Opaska przewodu z uchwytem Część 61 13 6 933 279	10
Opaska przewodu z uchwytem Część 61 13 6 915 982	10
Uchwyt zbiornika z wodą użytkową Część 61 66 7 117 645	1
Uchwyt sygnału dźwiękowego Część 61 33 6 936 335	1
Wkręt samogwintujący Część 61 31 7 015 153	10
Obudowa wtyczki Część 61 13 8 364 620	1
Króciec kanału napeln. Część 61 66 7 144 396	1
Dysza spryskiwacza lewa Część 61 67 7 038 415	1
Uchwyt zbiornika z wodą użytkową, górny Część 61 66 7 117 646	1
Zbiornik spryskiwaczy reflektorów Część 61 66 7 123 495	1
Przewód elast. prawy Część 61 67 7 059 207	1
Przewód elast. lewy Część 61 67 7 066 010	1
Dysza spryskiwacza prawa Część 61 67 7 038 416	1
Przewód spryskiwacza Część 61 67 7 038 417	1

Reflektor z podw. św. ksenon. AKL lewy Część 63 12 7 160 149	1
Reflektor z podw. św. ksenon. AKL prawy Część 63 12 7 160 150	1
Sterownik światła ksenonowego Część 63 12 6 937 223	2
Skrzynka elektron. ALC, niekodowana Część 63 12 6 941 634	2
Lampa przeciwmgłowa prawa Część 63 17 6 910 792	1
Żarówka ksenonowa z zapłonikiem Część 63 21 7 162 862	2
Naklejka świateł ksenonowych Część 63 12 8 362 473	2
Lampa przeciwmgłowa lewa Część 63 17 6 910 791	1
Tabliczka inf. "Czynnik chłodniczy" Część 64 50 6 917 364	1
Oslona Część 64 31 6 935 870	1
Pierścień uszczelniający Część 64 50 8 375 741	2
Pierścień uszczelniający Część 64 50 8 374 959	2
Przewód ciśn. kompresor-skraplacz Część 64 53 6 911 951	1
Skraplacz klimatyzacji z odwadniaczem Część 64 50 8 381 362	1
Ster. pod. pow. z modulem Gateway Część 65 77 6 975 686	1
Pasek wieloklinowy Część 64 55 7 793 608	1
Czujnik temperatury Część 65 81 6 905 133	1
Czujnik centrum pojazdu Część 65 77 6 976 465	1
Czujnik PDC Część 66 20 6 989 069	4
Sterownik aktywn. PDC Część 66 20 6 978 232	1
Uchwyt do ACC 2 Część 66 31 6 764 929	1

Wyposażenie regulacyjne Część 66 31 6 762 520	3
Pompka sprysk./zbiornik płynu Część 67 12 6 934 159	1
Czujnik ACC 2 Część 66 31 6 773 712	1
Pompka sprysk. inst. sprys. reflektorów Część 67 12 8 377 430	1
Pompka sprysk./zbiornik płynu Część 67 12 8 377 612	1
Tabliczka identyfikacyjna Część 71 21 2 122 583	1
Tabliczka inf. napraw aluminium Część 71 21 7 147 088	2
Tabliczka inf. napraw aluminium Część 71 21 7 147 089	1
Zaczepek pasa bezp. z napinaczem, lewy Część 72 11 6 982 519	1
Zaczepek pasa bezp. z napinaczem, prawy Część 72 11 6 982 520	1
Napinacz pasów bezpieczeństwa lewy Część 72 11 6 983 385	1
Zaczepek pasa bezpieczeństwa, tylny, prawy Część 72 11 7 059 772	1
Zaczepek pasa bezp. z napinaczem, lewy Część 72 11 7 065 887	1
Zaczepek pasa bezp. z napinaczem, prawy Część 72 11 7 065 888	1
Pas bezp. przedni prawy z ograni. siły Część 72 11 7 068 260	1
Pas bezpieczeństwa przedni lewy Część 72 11 7 149 513	1
Nakrętka Część 72 12 7 027 300	10
Poduszka powietrza po stronie pasażera Część 72 12 7 039 708	1
Olej do autom. skrzyni biegów Dexron II Część 81 22 9 401 220	4
Uszczelka metalowa Część 11 62 7 796 480	3
Uszczelka Część 11 62 7 795 266	1
Przewód rurowy Część 11 71 2 249 934	1

Śruba Część 11 65 2 243 402	3
Przewód powietrza doładowującego Część 11 61 7 787 468	1
Przewód powrotny Część 11 53 7 780 001	1
Nakrętka kołnierзова Część 11 62 7 789 015	12
Przewód powietrza doładowującego Część 11 61 7 799 400	1
Koło pasowe Część 11 51 1 436 590	1
Rolka Część 11 28 7 799 464	1
Uchwyt przewodu Część 11 53 1 714 433	1
Termostat z króćcem przyłączeniowym Część 11 51 7 789 014	1
Pasek wieloklinowy Część 11 28 7 786 075	1
Rolka napinająca Część 11 28 1 748 131	1
Napinacz paska Część 11 28 7 786 881	1
Napinacz paska Część 11 28 7 786 880	1
Śruba ISA Część 11 22 7 519 572	8
Śruba torx Część 11 23 2 247 932	4
Tłumik drgań Część 11 23 7 793 593	1
Płyta podstawowa Część 11 28 1 726 774	1
Opaska na węże Część 07 12 9 952 104	6
AT-Zespół napędowy silnika Część 11 00 7 790 839	1
Tulejka pasowana Część 11 11 1 743 118	1
Oslona przeciwdźwiękowa Część 11 14 7 788 908	1

Nakrętka Część 07 12 9 901 653	4
Nakrętka sześciokątna Część 07 12 9 902 388	2
Nakrętka Część 07 12 9 904 150	14
Nakrętka Część 07 12 9 904 216	10
Śruba sześciokątna Część 07 11 9 903 774	4
Śruba sześciokątna Część 07 11 9 904 252	10
Nakrętka samozabezp. z kołnierzem Część 07 11 9 904 295	10
Błachowkręt Część 07 11 9 904 935	10
Elastyczny przewód ukł. chłodz. Część 17 12 7 789 723	1
Elastyczny przewód ukł. chłodz. Część 17 12 7 787 458	1
Elastyczny przewód ukł. chłodz. Część 17 12 7 787 456	1
Elastyczny przewód ukł. chłodz. Część 17 12 7 787 452	1
Elastyczny przewód ukł. chłodz. Część 17 12 7 787 449	1
Przewód odpowietrzający Część 17 12 7 519 247	1
Chłodnica płynu chłodzącego Część 17 11 7 792 832	1
Uchwyt obudowy wentylatora Część 17 11 7 788 324	2
Pokrywa podstawy modułu Część 17 11 7 787 830	1
Podstawa modułu Część 17 11 7 787 443	1
Zaczep Część 17 11 7 786 681	1
Czujnik poziomy Część 17 11 7 546 548	1
Uchwyt chłodnicy, dolny Część 17 11 7 542 517	2
Łożysko gumowe Część 17 11 7 542 516	2

Śruba Część 17 11 7 531 397	3
Element wyrównawczy Część 17 11 7 520 336	2
Kanał dolotowy Część 13 71 7 796 692	1
Nit rozprężny Część 17 11 1 712 963	3
Pokrywa filtra powietrza Część 13 71 7 793 203	1
Rurka powietrza oczyszcz. Część 13 71 7 795 026	1
Króciec ssący Część 13 71 7 789 109	1
Kanał dolotowy Część 13 71 7 790 056	1
Pierścień zabezpieczający Część 13 53 7 530 426	6
Przepływomierz powietrza Część 13 62 7 788 744	1
Czujnik wałka rozrządu Część 12 14 7 539 165	1
Zawór regulacji biegu jałowego Część 13 41 1 744 713	1
Chłodnica spalin Część 11 71 7 790 065	1
Przewód elastyczny ciśnieniowy Część 11 72 7 525 220	1
Termostat chłodzenia EGR Część 11 71 7 787 870	1
Chłodnica spalin Część 11 71 7 789 790	1
Przewód rurowy Część 11 71 2 354 039	1
Obejma Część 11 71 7 786 146	2
Podpora silnika prawa Część 41 11 7 111 076	1
Podpora silnika lewa Część 41 11 7 111 075	1
Element napr. podłużnicy, dolny Część 41 11 7 121 529	2

Element napr. podłużnicy, górny Część 41 11 7 121 527	2
Element dźwigara podporowego, prawego Część 41 14 7 111 070	1
Element dźwigara podporowego, lewego Część 41 14 7 111 069	1
Blacha zamykająca dźwigara prawego Część 41 21 7 111 810	1
Blacha zamykająca dźwigara lewego Część 41 21 7 111 809	1
Drażek kierowniczy Część 32 10 6 774 347	1
AT-Hydraul.przekł.kierown.Servotronic Część 32 10 6 770 311	1
Przewód powrotny Część 32 41 6 766 413	1
Poduszka powietrzna kierowcy Część 32 34 6 776 904	1
Przewód rurowy Część 34 32 6 762 390	1
Nakrętka samozabezp. z kołnierzem Część 33 32 6 751 446	4
Przewód rurowy Część 34 32 6 767 816	1
Przewód hamulcowy elastyczny, przedni Część 34 32 6 767 390	1
Nakrętka kołnierzowa z podkładką Część 31 10 6 755 474	2
Nakrętka kołnierzowa z podkładką Część 31 10 6 755 474	6
Śruba sześciokątna z kołnierzem Część 31 10 6 760 222	4
Śruba sześciokątna z kołnierzem Część 31 10 6 770 256	2
Mocowanie podnośnika samochodowego Część 31 11 6 752 307	1
Śruba z podkładką Część 31 12 1 093 465	2
Wahacz rozprężny z poduszką gum. lewy Część 31 12 6 765 995	1
Wahacz poprzeczny lewy Część 31 12 6 768 297	1
Chłodnica układu wspomagania kier. Część 17 21 7 800 369	1

Osłona wentylatora z wentylatorem Część 17 42 7 801 657	1
Chłodnica powietrza doładującego Część 17 51 7 787 446	1
Nakrętka z kołnierzem Część 18 20 1 723 432	2
Uszczelka Część 18 30 7 789 904	2
Zawieszenie silnika lewe Część 22 11 6 774 619	1
Zawieszenie silnika prawe Część 22 11 6 774 620	1
Poduszka zawieszenia skrzyni biegów Część 22 31 6 771 221	2
Kłapka gruntowana prawa Część 51 11 7 111 742	1
Kłapka gruntowana lewa Część 51 11 7 111 741	1
Pakiet aero. przedni Performance, grunt. Część 51 11 7 111 740	1
Spoiler przedni Część 51 11 7 111 012	1
Wspornik zderzaka przedniego Część 51 11 7 148 586	1
Kratka boczna prawa Część 51 11 7 142 056	1
Zaślepka ucha holowniczego, gruntowana Część 51 11 7 111 787	1
Podkładka tabl. rejestr. gruntowana Część 51 11 7 111 743	1
Dźwignia lewa Część 51 11 7 060 585	1
Zaślepka prawa Część 51 11 7 056 946	1
Zaślepka lewa Część 51 11 7 056 945	1
Kratka boczna prawa Część 51 11 7 049 244	1
Zaślepka gruntowana Część 51 11 7 067 760	1
Półka mocująca Część 51 11 7 063 835	1

Sprężyna Część 51 11 7 061 659	2
Dźwignia prawa Część 51 11 7 060 586	1
Kanał powietrza hamulca przedni prawy Część 51 11 7 033 704	1
Mocowanie ścianki bocznej, przednie lewe Część 51 11 7 033 705	1
Kratka środkowa otwarta Część 51 11 7 033 702	1
Kanał powietrza hamulca przedni lewy Część 51 11 7 033 703	1
Absorber uderzenia przedni prawy Część 51 11 7 049 242	1
Kratka boczna lewa Część 51 11 7 049 243	1
Mocowanie ścianki bocznej, przednie pr. Część 51 11 7 033 706	1
Absorber uderzenia przedni lewy Część 51 11 7 049 241	1
Pokrywa silnika Część 41 61 7 111 385	1
Zawias pokrywy silnika, lewy Część 41 61 7 120 275	1
Panel boczny, przedni, lewy Część 41 35 7 111 429	1
Panel boczny, przedni, prawy Część 41 35 7 111 430	1
Śruba soczewkowa Część 41 61 8 172 499	1
Taśma mocująca Część 51 11 1 973 721	2
Zawias pokrywy silnika, prawy Część 41 61 7 120 276	1
Śruba soczewkowa Część 41 61 8 172 499	8
Błachowkręt Część 07 11 9 901 294	4
Śruba sześciokątna Część 07 11 9 901 797	5
Wkręt samogwintujący Część 07 11 9 901 150	10
DRUCKLEITUNG Część 64 53 6 982 864	lokalnie 1

				AGGREGAT	lokalnie	1
				Część 34 51 6 769 704		
				SENSORMATTE	lokalnie	1
				Część 65 77 6 940 423		
				IMPULSGEBER	lokalnie	1
				Część 34 52 6 771 702		
				HALTER	lokalnie	1
				Część 11 72 7 527 599		
05.09.05	15469 km	28864				
				Zadanie		
				Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
				Kontrola działania układów elektroniki silnika diesel (DDE)		
				Stawka godzinowa 13 00 003		
				Przeprowadzenie "power reset" akumulatora		
				Stawka godzinowa 61 20 910		
				Diagnoza z użyciem systemów informatycznych		
				Stawka godzinowa 61 00 005		
				Kontrola akumulatora pojazdu za pomocą testera akumulatorów		
				Stawka godzinowa 61 20 505		
				Poprawienie sworznia kulistego w przypadku OW 316		
				Stawka godzinowa 00 55 969		
				Doładowanie akumulatora pojazdu		
				Stawka godzinowa 61 21 528		
				Kontrola prądu spoczynkowego zamkniętego obwodu akumulatora		
				Stawka godzinowa 61 20 503		
				Odczyt pamięci błędów w systemie diagnostycznym		
				Stawka godzinowa 00 00 555		
				Kosten Leihfahrzeug (E) (aus Haendlerfuhrpark) 65101614001		
				Stawka godzinowa 99 99 999		
09.06.05	0 km	28864				
				Zadanie		
				Szacowanie jako wizyta ponowna.	Nie	
				Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu		
				Stawka godzinowa 61 99 000		
				Adapter Snap-In Basic		-1
				Część 84 21 0 304 651		
				STECKDOSE2POL	lokalnie	-1
				Część FTHLL/8JB00		
				LEITUNGSVERBINDER	lokalnie	-1
				Część FT800202127		

09.06.05 0 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu
Stawka godzinowa | 61 99 000

Adapter Snap-In Basic 1
Część | 84 21 0 304 651

LEITUNGSVERBINDER lokalnie 1
Część | FT800202127

STECKDOSE2POL lokalnie 1
Część | FTHLL/8JB00

24.05.05 0 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Czas pracy otwarty/- elektryka samochodu
Stawka godzinowa | 61 99 000

Adapter Snap-In Basic 1
Część | 84 21 0 304 651

STECKDOSE2POL lokalnie 1
Część | FTHLL/8JB00

LEITUNGSVERBINDER lokalnie 1
Część | FT800202127

21.03.05 0 km 28864

Zadanie

Szacowanie jako wizyta ponowna. Nie

Bezpłatny przegląd przedsprzedażny
Stawka godzinowa | 00 00 009

Fahrzeugaufbereitung
Stawka godzinowa | 99 99 999

Olej silnikowy SAE 5W-30 Longlife-04 0.5
Część | 83 21 0 398 509